# Твердотельное моделирование деталей





# Основные элементы интерфейса КОМПАС-3D Твердотельное моделирование деталей

### Открытие готового документа



Редактирование документа невозможно Получить лицензию



### Главное окно системы

- Главное меню
   Строка закладок
   документов
   Инструментальная
   область (на рисунке
   обведена рамкой):
   1 Список наборов
   инструментальных
   панелей
- 3.2 Системная панель



3.3-3.5 - Инструментальные панели Компоненты, Размещение компонентов,

Операции и другие

- 4 Строка поиска команд
- 5 Панель быстрого доступа
- 6 Панель управления (активна панель Дерева построения)
- 7 Графическая область документа
- 8 Элемент управления ориентацией



### Главное меню и вызов команд

$\otimes$	Файл	Правка	Выделить	Вид	Эскиз	Модел	иро	вание	Сборка	Оформ	ление	Диагност
+	🙆 Дер	жатель.аЗ	По сло	ю		٣		Указан	нием			
🝺 Сборка			По зоне		•		Выбор	оомб	e 🖉	Вращ вращ	ение- ение	
	🗎 Управление		По габариту		•	ь	₽ Вк.	лючить іксацию	)	Отклн фикса	очить щию	
٦	Твердотельное моделирование		По видимости		•	)	; П⊿ко	ремести мпонент	ть			
	×		Фильтровать объект		гы 🕨	=	Размещение компонентов		=			
Параметры			дерево	- стру	стура	*						



### Закладки документов







### Инструментальная область





### Список наборов инструментальных панелей





### Поиск команд



### Контекстная панель и контекстное меню



, B	¥ Q ⊉					
Ŀ	🗳 🖒 🛄					
1						
4	Повторить: Совпадение					
	Последние команды	-				
	Выбрать компонент					
	Показать в дереве					
Ê	Свойства компонента					
	Текущее исполнение	•				
ø	Скрыть					
<b>D</b>	Отключить фиксацию					
Æ	Исключить из расчета					
	Разместить компонент					
<b>1</b>	Редактировать компонент на месте					
1	Редактировать компонент в окне					
	Удалить	Delete				
<u>#</u>	Сплайновая форма					
	Отношения в дополнительном окне					
	Слой объекта	•				
	Типы загрузки	•				
	Редактирование	•				
L	Создать эскиз					
	Нормально к					



### Панель быстрого доступа



### Панель управления и Панель параметров







### «Плавающие» и зафиксированные панели

Параметры							
Элемент выдавливания							
5 🖗 🕭 🅭	Переменные ƒ <sub>X</sub> %   ⊟   К¦¦   1	14					
Результат: Объединение	,0 Имя Вы	Дерево: ст []]] []4 в	руктура Ф				
<u>Сечение</u>	▼ ОМТ-02.000 Дер»	Y P					
Направляющий объект	Alpha		<b>т 向 (+</b> ) ОМТ-02.000 Держатель (Тел-0, Сб				
На расстояние	Delta	•	<ul> <li>Системы координат</li> </ul>				
Расстояние 🔻		⊙ ∈	Компоненты				
Угол 🔻	<ul> <li>Начало коорди</li> </ul>	E	▶ Ø Сопряжения				
Симметрично:	<ul> <li>► OMT-02.001 CTé</li> <li>► OMT-02.002 On</li> </ul>						
Второе направление:	<ul> <li>Гайка 2Мб-6Н</li> <li>Сопряжения</li> </ul>						
~							
Тонкостенный элемент:	0						
~	Область применения						
~	Свойства						
Укажите объект (э грань), определяк элемента	скиз, контур, кривую і ощий форму сечения	или ×					

Отверсти простое Отверстие 向, Сборка H 6, 4, 9, 000 ÷ 贞 Вырезать выдавливанием Ð ð 🖪 Бţ, Z, 0, 🗎 Управление S Твердотельное моделирование % S. ٦ \$ ö, Сечение 10 ÷ × Системная 🗄 🤇 🖉 Разме... 🗄 И.. ≣ Вспо... ≣ Операции Маркер перемещения-



Переме	ные Параметры Дерево: струк 🌣	
tu tu	🔊 📖 ⊡ 🛪	
Υ ,۵		÷
	🔻 🝺 (+) ОМТ-02.000 Держатель (Тел-0, Сбо	U,
•	<ul> <li>Системы координат</li> </ul>	
⊙ ∈	Компоненты	D
E	▶ Ø Сопряжения	<u>01</u>

— граница Панели управления





### Короткая справка





Твердое тело – область трехмерного пространства, состоящая из однородного материала и ограниченная замкнутой поверхностью, которая сформирована из одной или нескольких стыкующихся граней. Любое твердое тело состоит из базовых трехмерных элементов: граней, ребер и вершин.



Грань – гладкая (не обязательно плоская) часть поверхности детали, ограниченная замкнутым контуром из ребер. Ребро – пространственная кривая произвольной конфигурации, полученная на пересечении двух граней. Вершина – точка в трехмерном пространстве. Для твердого тела это может быть одна из точек на конце ребра.



Новое тело в модели можно создать следующими способами:



Операция По траектории



Операция Вращение



Операция По сечениям



После создания нового тела производится «приклеивание» к нему или «вырезание» из него дополнительных объемов, т.е. добавление или удаление материала тела.



Построение тела а) новое тело — цилиндр; б) «приклеивание» призмы; в) «вырезание» призмы; г) «вырезание» цилиндра

Примерами удаления материала тела могут быть различные отверстия, проточки, канавки, а примерами добавления бобышки, выступы, ребра.



Бобышка и лапки приклеены к телу, пазы и отверстия — вырезаны из него



#### Твердотельное моделирование

### С чего начать построение модели



Мысленно исключите из этой конструкции фаски, скругления, проточки и прочие мелкие конструктивные элементы. Разбейте деталь на составляющие ее элементы (параллелепипеды, призмы, цилиндры, конусы, торы, кинематические элементы и т.д.).



### С чего начать построение модели

Чаще всего первым строят самый крупный из этих элементов. Если в составе детали есть несколько сопоставимых по размерам элементов, можно начать построение с любого из них. Иногда построение начинают с простого элемента (например, параллелепипеда, цилиндра), описанного вокруг проектируемой детали (или ее части). В некоторых случаях можно выбрать первый элемент (а также наметить дальнейший порядок проектирования детали), представив технологический процесс ее изготовления.



#### Твердотельное моделирование

## С чего начать построение модели

**Дать универсальные** <u>рекомендации по</u> созданию трехмерных моделей невозможно. Любой конструктор вырабатывает представления об удобном ему порядке моделирования после самостоятельного построения нескольких моделей.





### Твердотельное моделирование

# Эскизы

Эскиз — объект трехмерного моделирования, созданный средствами чертежно-графического редактора. Эскиз может располагаться на координатной или вспомогательной плоскости, а также на плоской грани.

Эскизы используются для разных целей, например:

• задание формы сечения тела или поверхности,

• задание траектории перемещения сечения,

 задание положения экземпляров массива.



Эскиз



# Эскизы

Режим эскиза — специальный режим работы с трехмерной моделью КОМПАС-3D, в котором выполняется построение эскиза. При переходе в режим эскиза цвет закладки текущего документа и заголовка Панели параметров меняется на зеленый. В графической области модели появляется значок режима эскиза. Меняется состав Инструментальной области окна, Главного меню и Панели быстрого доступа — становятся доступными определенные команды



# Плоскость для построения эскиза



Положение детали относительно координатных плоскостей

# Обзор

Элемент выдавливания образуется путем перемещения сечения по прямолинейной направляющей в одну или в обе стороны на заданное расстояние



Элемент выдавливания может быть самостоятельным телом, а может быть приклеен к телу или вырезан из него.

# Обзор

Если сечение представляет собой плоскую грань, эскиз, контур, построенный по эскизу или на плоской грани, и выдавливается в направлении, перпендикулярном себе, то возможен уклон боковых граней элемента.



Уклон боковых граней элемента выдавливания а) сплошного, б) тонкостенного



# Обзор

При выдавливании ребра или пространственной кривой (в том числе контура типа Произвольный) возможно построение только тонкостенного элемента. Уклон боковых граней невозможен.



Элемент выдавливания с сечением-спиралью





#### Параметры операции



### Направление и глубина выдавливания



- На расстояние,
- Через все,
- До объекта,
- До ближайшей поверхности.





### Способы определения глубины выдавливания



### Угол уклона



Выдавливание в двух направлениях с различными параметрами уклона

### Операция «Элемент вращения»

### Обзор

Элемент вращения образуется путем поворота сечения вокруг оси в одну или в обе стороны на заданный угол







Вращение грани: а) сечение и ось б) сплошной элемент, в) тонкостенный элемент Элемент вращения может быть самостоятельным телом, а может быть приклеен к телу или вырезан из него.



Элемент вращения с сечением-спиралью



### Операция «Элемент вращения»



### Направление и угол вращения





### Операция «Элемент вращения»

### Способы определения угла вращения



### Тип построения



Построение элемента вращения с плоскими торцами



### Обзор

# Элемент по траектории образуется путем перемещения сечения вдоль направляющей



Сечение, направляющая и элемент по траектории

#### Элемент по траектории может быть самостоятельным телом, а может быть приклеен к телу или вырезан из него

### Операция «Элемент по траектории»





### Операция «Элемент по траектории»

#### Тип движения сечения



## Обзор

Элемент по сечениям образуется путем соединения нескольких сечений произвольной формы и расположения



Сечения и построенный по ним элемент

Элемент по сечениям может быть самостоятельным телом, а может быть приклеен к телу или вырезан из него

### Обзор



#### Осевая линия элемента по сечениям

При необходимости можно выбрать осевую линию контур, задающий направление построения элемента по сечениям. Осевой линией может быть пространственная кривая, эскиз или ребро.



Элементы по сечениям: а) без осевой линии; б) с осевой линией

### Способы построения элемента у крайних сечений



### Траектория соединения сечений



Разомкнутый и замкнутый элементы, построенные по одним и тем же сечениям



Элементы, образованные путем соединения разных точек одинаковых сечений (соединенные точки выделены)

### Направляющие кривые



