
Модуль Д

Конкурсное задание

Модуль Д. Сборка пневматической схемы



Чертеж 1. Пространственное расположение

Задача 1

Необходимо разработать последовательность работы пневматического или электропневматического устройства (см. чертеж 1) по перемещению детали Д с конвейера К1 на конвейер К2 при помощи сталкивателей, управляемых цилиндрами А и В, и подъемника, управляемого цилиндром С.

В исходном положении все штоки цилиндров находятся в задвинутом положении. При окончании работы схемы, все цилиндры возвращаются в исходное положение.

В специальном программном обеспечении необходимо спроектировать и запустить пневматическую или электропневматическую схему с разработанной последовательностью, состоящую из элементной базы соответствующей инфраструктурному листу. После проверки экспертами собрать пневматическую или электропневматическую цепь на стенде.

Примечание: Маркировка элементов должна проводится по ISO, ГОСТ или Din.

Участник после завершения проектирования схемы просит эксперта проверить правильность работы схемы.

Настройка контура:

1) Цилиндр В выдвигается при достижении давления в штоковой

области цилиндра С 5,8 бар.

- 2) После выдвижения штока цилиндра С установить задержку времени 4 с.
- 3) Цилиндр А и В имеют регулировку скорости на выдвижение в штоковой или поршневой области.
- 4) Контур выполняет один полный цикл и затем останавливается, активация цикла происходит нажатием пневматической или электрической кнопки одиночного цикла.
- 5) Присутствует кнопка автоматического цикла. Цикл работает непрерывно до нажатия кнопки аварийного останова.
 - 6) Давление в системе установить 6,5 бар.

Примечание: как только схема спроектирована, позовите Эксперта для оценки. Если схема собрана правильно, эксперты допустят вас к сборке схемы на стенде.

на стенде.
Подпись Эксперта
Задача 2 Конкурсант должен собрать пневматическую или электропневматическую схему с пространственным расположением цилиндров в соответствии с заданием по спроектированной участником, утвержденной и распечатанной экспертами схеме.
Примечание: для регулировки и настройки элементов пневматической схемы, позовите экспертов для проверки и подачи воздуха.
Для наладки можно использовать питание и давление вместе или раздельно, только на 1 приборе.
Подпись эксперта:
НЕ ВКЛЮЧАЙ СВОЮ ЦЕПЬ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ, иначе это приведет к потере оценочных баллов.
Подпись эксперта:
Примечание: когда цепь собрана, попроси экспертов оценить. НЕ ВКЛЮЧАЙ СВОЮ ЦЕПЬ БЕЗ ПРОВЕРКИ ЕЕ ЭКСПЕРТАМИ, иначе это приведет к сокращению оценочных баллов.
Подпись эксперта:
Разрешены три попытки запуска схемы под наблюдением Эксперта.
Подпись эксперта

Задача 3

Эксперты вносят в схему на стенде две неисправности. Участник обнаруживает неисправности и показывает их эксперту. Затем устраняет неисправности.

Примечание: НЕ ЗАПУСКАЙТЕ ПНЕВМАТИЧЕСКУЮ ЦЕПЬ. Как только неисправности устранены, позовите Эксперта для проверки работы схемы.

ol.						
Будет только 1	попытка	запуска	проверки	работосп	особности	схемы.

Подпись эксперта	